

Orient Relief Face Towards Motor
T28
T15
T17
O1
A8
T2
A10
T0.7
LH
15*
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
8
12
13
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.6
14.10
14.11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9