

See Figure 1 on Page 4
LH
T45
7.2
A8
T5
7
7.1
A10
6
5
4
A8
3
A8
13
10
11
A8
T2
12
2.18
2.17
2.16
2.10
2.14
2.15
O1
9
8
17
15
16
14
2.11
2.10
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
T28
A8
T28
O1
18.6
18.5
18.4
18.3
18.2
18.1
T17
2.3
1
2.2
2.1